

1.1.2018

POLTETTAVA JÄTE (ICW, Industrial and Commercial solid Waste)

1. Määritelmä

Yhdyskuntajäte on syntypaikkalajiteltua, ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden sekä palvelutoiminnan jätettä.

2. Jäte ei saa sisältää:

- rakennus- ja purkujätettä
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- kaasumaisia jätteitä
- yli 1 mm ainevahvuudeltaan omaavaa metallijätettä
- palamatonta materiaalia (villa, kiviaines, betoni, lasi, metalli, kipsi, asbestijäte)
- vaarallista ja terveydenhuollon jätettä
- paristoja ja kuumemittareita
- sähkö- ja elektroniikkaromua (SER)
- PVC-jätteitä yli 5% kuormapainosta tai yli 2 % kuormatilavuudesta.
- pölymäistä jätettä
- nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
- ajoneuvon renkaita
- painekyllästettyä puuta
- isoja yhtenäisiä kappaleita (yli 1m²/ yli 1m), kuten arinapolttoa/Ekojalostamon toimintaa haittaavat pressut ja paksut suojamuovit, metallikudosvahvisteiset letkut, lasikuitukappaleet, suursäkit, irtonaiset öljypuomit, nostoliinat, turvavyöt, laskuvarjot
- ilmansuodattimia, kuitusuodattimia
- jätteessä ei saa olla esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tai muun sellaisen takia saattavat vahingoittaa käsittelypaikan työntekijöitä tai käsittelylaitteita.

3. Poltettavan jätteen yleiset ominaisuudet (raja-arvot)

- lämpöarvo noin 8 – 12 MJ/kg
- tuhkapitoisuus kuivassa jätteessä maksimissaan 15 %
- kosteuspitoisuus 15 – 45 %
- klooripitoisuus <1 %
- rikki-pitoisuus kuiva-aineessa noin < 0,5 %.

4. Muut jätteen toimitusehdot

- Purkupaikan omistajan yleiset ehdot ja turvallisuusmääräykset.
- Jäte on lastattu niin, että kuormat voidaan tyhjentää suoraan voimaloiden bunkkeriin/ Ekojalostamon vastaanottohalliin.
- Jäte ei vaadi murskausta.

Mikäli jätteiden joukossa havaitaan sinne kuulumattomia materiaaleja tai materiaalien määrä/koko ylittää annetut ohje- ja raja-arvot, tai mikäli asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia ja/tai väärä on vastaanottaja oikeutettu perimään kyseisen jätekuorman lajittelusta ja jätteen käsittelystä aiheutuvat kulut asiakkaalta täysimääräisenä.

Toistuvat ohjeistuksen vastaiset toimitukset voivat johtaa asiakkaan vastaanoton määräaikaan sulkeutumiseen.