

1.1.2018

YHDYSKUNTAJÄTE KOTITALOUKSISTA (MSW, Municipal solid Waste)

1. Määritelmä

Yhdyskuntajäte on syntypaikkalajiteltua, asumisessa syntyvää jätettä (kotitalousjätettä).

2. Jäte ei saa sisältää:

- rakennus- ja purkujätettä
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- kaasumaisia jätteitä
- yli 1 mm ainevahvuudeltaan omaavaa metallijätettä
- palamatonta materiaalia (villa, kiviaines, betoni, lasi, metalli, kipsi, asbestijäte)
- vaarallista ja terveydenhuollon jätettä
- paristoja ja kuumemittareita
- sähkö- ja elektroniikkaromua (SER)
- PVC-jätteitä yli 5% kuormapainosta tai yli 2 % kuormatilavuudesta
- pölymäistä jätettä
- nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
- ajoneuvon renkaita
- painekyllästettyä puuta
- isoja yhtenäisiä kappaleita (yli 1m²/yli 1 m), kuten arinapolttoa/Ekojalostamon toimintaa haittaavat pressut ja paksut suojamuovit, metallikudosvahvisteiset letkut, lasikuitukappaleet, suursäkit, irtonaiset öljypuomit, nostoliinat, turvavyöt, laskuvarjot
- ilmansuodattimia, kuitusuodattimia
- jätteessä ei saa olla esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tai muun sellaisen takia saattavat vahingoittaa käsittelypaikan työntekijöitä tai käsittelylaitteita.

3. Yhdyskuntajätteen yleiset ominaisuudet (raja-arvot)

- lämpöarvo noin 8 – 12 MJ/kg
- tuhkapitoisuus kuivassa jätteessä maksimissaan 15 %
- kosteuspitoisuus 15 – 45 %
- klooripitoisuus <1 %
- rikkipitoisuus kuiva-aineessa noin <0,5 %.

4. Muut jätteen toimitusehdot

- Purkupaikan omistajan yleiset ehdot ja turvallisuusmääräykset.
- Jäte on lastattu niin, että kuormat voidaan tyhjentää suoraan voimaloiden bunkkeriin/Ekojalostamon vastaanottohalliin.
- Jäte ei vaadi murskausta.

Mikäli jätteiden joukossa havaitaan sinne kuulumattomia materiaaleja tai materiaalien määrä/koko ylittää annetut ohje- ja raja-arvot, tai mikäli asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia ja/tai vääriä on vastaanottaja oikeutettu perimään kyseisen jätekuorman lajittelusta ja jätteen käsittelystä aiheutuvat kulut asiakkaalta täysimääräisenä.

Toistuvat ohjeistuksen vastaiset toimitukset voivat johtaa asiakkaan vastaanoton määräaikaan sulkeutumiseen.